



PROYECTO P20016- INVENTARIO AUNORTE

12 Apr 2021

Complete

Score	100%	Failed items	0	Actions	0
Prepared by	Sergio Estanislao				
Fecha	12th Apr, 2021 2:16 AM CDT				
Nombre del enlace	Enlace Palmas				
Sentido	Sur				
No de via	22				
Sistema	TELE PEAJE				

Datos de equipo

Datos de equipo

Nombre del equipo	Cortina clasificadora
Marca	SICK
Modelo	NA
No de serie	NA
Estado Físico	No Funcional

Capture Fotografía



Photo 1

Evidencia Fotografica

Evidencia Fotografica

Capture Fotografia del elemento



Photo 2

Ubicacion

Av. Paseo de las Palmas 151, Lomas
de Chapultepec, Miguel Hidalgo,
11000 Ciudad de México, CDMX,
México
(19.4312759, -99.2090829)

Appendix

Appendix



Photo 1



Photo 2